

中铝西南铝板带有限公司泄漏和渗漏因素管理计划及措施

部门	产品/过程/活动	环境因素	控制类别						具体管理计划及措施
热连轧制造中心	加热炉运行	天然气的泄漏	✓	✓	✓	✓			每班巡检，配置报警器，编制应急预案并定期演练。
冷轧制造中心	涂层焚烧炉运行	天然气的泄漏	✓	✓	✓	✓			每班巡检，配置报警器，编制应急预案并定期演练。
食堂	烹饪	天然气泄漏	✓	✓	✓				严禁明火、吸烟，配备充足消防设施，安装固定式可燃气体检测仪。
制造部	电焊作业	操作不当造成电焊烟尘泄漏	✓	✓	✓				严禁明火、吸烟，配备充足消防设施，按安全操作规程作业。
各单位	二氧化碳灭火器灭火	喷射人员疏散人员误操作	✓	✓	✓				加强培训和演练，定期对消防设备设施器材进行检查。
制造部	涂料储存	化学品泄漏（各种涂料）	✓	✓	✓	✓			不同种类的化学品间隔存放，场所设置消防吸附砂防止泄漏、配置应急处置资源，严禁明火、控制吸烟区域，做好存储场所温度、湿度记录，定期参加泄漏应急处置演练。
热连轧制造中心、冷轧制造中心	化验室	化学品的泄露（硫酸等）	✓	✓	✓	✓			按操作规程执行，使用二次容器。
生产现场	油品存放	化学品泄漏（机械油、乳液）	✓	✓	✓	✓			按操作规程执行，使用二次容器。
备注：“控制类别”：① 环境管理方案；② 以程序或作业指导书规范管理；③ 培训与教育； ④ 应急预案与响应；⑤ 通过制定的纠正预防措施改进；⑥ 保持现有有效措施。									